

SOLICITADO POR: Jerry Lopez DEPARTAMENTO DE :

NUMERO DE MOTOR DEL VEHICULO:

FECHA DE ENTRADA DEL VEHICULO 9-12-14 FECHA DE SALIDA DEL VEHICULO 9-12-14

PLACA DEL VEHICULO AF 0571 CODIGO DEL VEHICULO

TIPO DE TRABAJO CO TRABAJO REALIZADO POR Job, Luis.

PRIORIDAD P1 HOROMETRO KILOMETROS

HORA DE INICIO 10:00 AM. HORA FINAL 1:30 PM

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Mantenimiento

ELEMENTOS NECESARIOS

CODIGO DE PIEZAS	DESCRIPCION	CANTIDAD
<u>21707136</u>	<u>Filtro de Aceite</u>	<u>2</u>
<u>21707135</u>	<u>" " "</u>	<u>1</u>
<u>20972295</u>	<u>Filtro de Diesel</u>	<u>1</u>
<u>25042054</u>	<u>Filtro de Aire</u>	

PIEZAS A REQUERIR

CODIGO DE PIEZAS	DESCRIPCION	CANTIDAD
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

TIPO DE TRABAJO

AD	ACCIDENTE/DANADO
BD	DESGLOSE/BREAKDOWN
<u>CO</u>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MO	MODIFICACION
SA	SEGURIDAD
WW	GARANTIA
RB	RECONSTRUIR
CC	COMPONENTE CAMBIA
CI	PRUEBA EN MARCHA

PRIORIDAD

<u>P1</u>	URGENTE
P2	< 6 HOURS
P3	< 24 HOURS
P4	< 48 HOURS
P5	DENTRO DE 7 DIAS
P6	MAS DE 7 DIAS

Oscar Lopez



WORK ORDER

Minera Panamá

SOLICITADO POR: Jenri DEPARTAMENTO DE: PlanseyFECHA DE ENTRADA DEL VEHICULO 15/10/14 FECHA DE SALIDA DEL VEHICULO 15/10/14PLACA DEL VEHICULO AFO571 CODIGO DEL VEHICULO MACKTIPO DE TRABAJO CO TRABAJO REALIZADO POR Debon y LuisPRIORIDAD P1 HOROMETRO 759 KILOMETROSHORA DE INICIO 7:30 AM HORA FINAL 1:30 PM

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Desmontaje de filtros de aceite y Diesel y aire
Montajes de filtros nuevos y aceite nuevo

ELEMENTOS NECESARIOS

CODIGO DE PIEZAS	DESCRIPCION	CANTIDAD
21707136	Filtro de aceite	2
21707135	Filtro de aceite	1
20972295	Filtro de Diesel	1
25042054	Filtro de aire	1

PIEZAS A REQUERIR

CODIGO DE PIEZAS	DESCRIPCION	CANTIDAD
/	/	/

TIPO DE TRABAJO

AD	ACCIDENTE/DANADO
BD	DESGLOSE/BREAKDOWN
<u>CO</u>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MO	MODIFICACION
SA	SEGURIDAD
WW	GARANTIA
RB	RECONSTRUIR
CC	COMPONENTE CAMBIA
CI	PRUEBA EN MARCHA

PRIORIDAD

<u>P1</u>	URGENTE
P2	< 6 HOURS
P3	< 24 HOURS
P4	< 48 HOURS
P5	DENTRO DE 7 DIAS
P6	MAS DE 7 DIAS

APROBADO POR:

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 21-NOV-2014	HORA: 11:00 AM	CLIENTE: Minera Panama
EQUIPO/MARCA/MODELO: Grua / Grove / RT 600E	Nº DE SERIE: 232021	Nº DE PLACA:
OPERADOR: Jorge Gonzalez V.	HORAS/ KM TRANSPORTADOR 1511.5	HORAS/KM SUPER ESTRUCTURA 1511.5

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó colocación de tubería
de cobre de Bomba Hidráulica
Otra toma nueva -
Luego toma de información de
manifesterio 18000.

REPUESTOS UTILIZADOS

1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 11:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 PM.	HORAS TOTAL:
-----------------------------	----------------------------------	--------------

CLIENTE

Blanca-Taller

Amarilla-Cliente

Verde-Archivo del técnico

TECNICO

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 19-nov-2014	HORA: 7:00 Am.	CLIENTE: Minira panamá
EQUIPO/MARCA/MODELO: Cruce / Grove / Rt 600E	Nº DE SERIE: — 232021	Nº DE PLACA:
OPERADOR: Minira panamá	HORAS/ KM TRANSPORTADOR — 1511	HORAS/KM SUPER ESTRUCTURA —

TRABAJOS REALIZADOS


Se Realiza Viaje hasta panamá para
ambio de tubería de Rt 600E
luego se realiza un cambio de lubricante en
servomotores y después viaje
oh circuito a retirar repuestos
de minira panamá
luego viaje al taller Botijo.

REPUESTOS UTILIZADOS

1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 7:00 Am.	HORA DE TERMINACIÓN: 6:00 Pm.	HORAS TOTAL:
-----------------------------	----------------------------------	--------------

	
CLIENTE	TECNICO

Blanca-Taller

Amarilla-Cliente

Verde-Archivo del técnico

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 18 nov - 2014	HORA: 12:30	CLIENTE: Minera Panama
EQUIPO/MARCA/MODELO: Grub / Grout / Rt 300E	Nº DE SERIE: 33732 232021	Nº DE PLACA:
OPERADOR: Minera Panama	HORAS/KM TRANSPORTADOR 3331 1511.5	HORAS/KM SUPER ESTRUCTURA 3331 1511.5

TRABAJOS REALIZADOS

1539.5 micos
20ms (20ms)

Se Realiza Viaje en punta Rincón para inspeccionar de fuga del equipo la misma se encuentra en una tubercula de cobre desde la Bomba n°1 hasta el toma fuerza. Para corregirlo se necesita el cambio de la misma. lo mismo fue extraído del equipo

REPUESTOS UTILIZADOS

1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 12:30	HORA DE TERMINACIÓN: 6:00 Pm.	HORAS TOTAL:
--------------------------	----------------------------------	--------------

Carlos...
CLIENTE

Blanca-Taller

Amarilla-Cliente

Verde-Archivo del técnico

Jorge Gonzalez
TECNICO

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 4 - oct - 2014 Jueves	HORA: 7:00 AM	CLIENTE: Minera Panamá
EQUIPO/MARCA/MODELO: Grus / Grus / Rt 600 232021	Nº DE SERIE: 232021	Nº DE PLACA:
OPERADOR: Minera Panamá	HORAS/ KM TRANSPORTADOR	HORAS/KM SUPER ESTRUCTURA 1262

TRABAJOS REALIZADOS

Se Realiza inspección de equipo y se realiza chequeo de aceite de transmisión luego mantenimiento eléctrico del sistema eléctrico.
* el equipo presenta una tubería de metal que va desde el fuma Fuma hasta la Bomba Hidráulica esta rota y por esta causa la transmisión esta baja de aceite. Se recomienda el cambio
* el tubo de la Varilla de medición del aceite de la transmisión (esta rota es necesario cambiar)
luego se coloca la grua del cilindro defectuoso en posición y luego se cubre con madera hasta para mañana desmontar cilindro.

REPUESTOS UTILIZADOS

1 Pieza de Lija Ø	6	11
2 Lata con aceite de motor Ø	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 7:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN: 4:00 PM	HORAS TOTAL:
----------------------------	---------------------------------	--------------

- Anal Ayala
- Jorge González V.

CLIENTE

Blanca-Taller

Amarilla-Cliente

Verde-Archivo del técnico

TECNICO

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 1- oct - 2014 Jueves	HORA: 7:00 AM	CLIENTE: Minira Panamá
EQUIPO/MARCA/MODELO: Grúa / 600E / Rt 600 E	Nº DE SERIE: 232021	Nº DE PLACA:
OPERADOR: Minira Panamá	HORAS/ KM TRANSPORTADOR	HORAS/KM SUPER ESTRUCTURA 1262

TRABAJOS REALIZADOS

Se Realiza Viaje hacia Punta Rincon o Realizar
MP - (trimestral) y lubricación total del equipo
- Cambio de aceite motor - 15W/40 59/5
- Cambio de Filtro Combustible (1) FF 5612 (1) - 94/101756 (1)
- Cambio de Filtro de motor aceite LF 3970
- Cambio de Filtro de aire (2) 90001160 (1) 90001159 (2)
- Inspección de Sistema de giro por Ruedas → normal engrase.
* Se Lubrica todos los puntos de aceite en la Carilla
de mantenimiento en el conjunto Superior y Conjunto inferior
* Se recomienda un Cambio del cilindro de dirección derecho
debido a picaduras en el extremo del Vástago sería impl. Solo
Cambio de Sellos. - Se Realiza inspección y mantenimiento al Conjunto telescópico

REPUESTOS UTILIZADOS

1 (3) Sellos - Grasa de Viga	6	11
2 Sellos de Grasa Cable.	7	12
3 Aceite XHP-222 (1)	8	13
4 (2) Filtros	9	14
5 (1) Rot off	10	15

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 7:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN: 6:00 PM.	HORAS TOTAL:
----------------------------	----------------------------------	--------------

CLIENTE

Blanca-Taller

Amarilla-Cliente

Verde-Archivo del técnico

TECNICO

Forja Gonzalez V.

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 5-Sep - 2014	HORA: 12:40	CLIENTE: Minera Panamá
EQUIPO/MARCA/MODELO: Grub / Grub / Rt 600E	Nº DE INVENTARIO	Nº DE SERIE/PLACA: 232021
OPERADOR: Minera Panamá	HORAS/KM: 1121 / 1003	

TRABAJOS REALIZADOS

- Se Realizo Calibración y puesta a Cero del Sensor de Angulo de Giro. pero no fue posible debido a que la consola no se comunica con el sensor enviando los codigos E 91 - E 93 de Comunicación.
Se Realizo cambio de Sensor externo de Rt 990E
Sin Resultado Satisfactorio
Recomendacion - prueba de continuidad desde el display hasta la consola y consola al Sensor, conectar por conector para identificar si es cableado o modulo.

REPUESTOS UTILIZADOS

1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 12:40 Pm	HORA DE TERMINACION: 3:45 Pm	HORAS TOTAL:
-----------------------------	---------------------------------	--------------

Trayecto a Botija

Ona/ Quila
Jorge Gonzalez U.

CLIENTE

TECNICO

INSPECCION Y SERVICIO TECNICO

FECHA: 4 Sep - 2014	HORA: 7:00 Am	CLIENTE: Minera Panamá
EQUIPO/MARCA/MODEO: Torre / Grove / RT 6005	N° DE INVENTARIO	N° DE SERIE/PLACA: 232021
OPERADOR: Minera Panamá	HORAS/KM: 1121	250732

TRABAJOS REALIZADOS

Se Realiza Armado con piezas defectuosa de otros equipo Solo para Realizar pruebas debido a que la misma no telescópica en modo automatico y presenta problemas con el Sensor de desconexión de pluma. un esparo de llaves para las pruebas		
- Largo Viaje hasta punta Rincón o Revisor RT 600 G - presenta problemas con Sensor de giro con -13° de descalibración, Serie 232021 - 1121 Horas		
- Inspeccion de RT 880 G 230973 3580 Horas necesita Sellos de cilindro de fuente de pluma, Pastillas de Freno		

REPUESTOS UTILIZADOS

1	6	11 - Reemplazar la recomendación
2	7	de fábrica
3	8	13 1/2 hora circulando
4	9	14 1/2 hora detenida
5	10	15 el equipo no es para

TIEMPO UTILIZADO

HORA DE INICIO: 7:00 Am	HORA DE TERMINACION: 5:30 Pm	HORAS TOTAL:
----------------------------	---------------------------------	--------------

[Signature] 06/05/2014
CLIENTE

[Signature]
TECNICO